

DS-OLBS2-FRS4

低压无刷直流调速驱动器 使用说明书

版本 Ver1.0

【使用前请仔细阅读本手册,以免损坏驱动器】



江苏鼎智智能控制科技股份有限公司



商品保证

- 购入本产品一年之内,如由于**非失误/不当操作**原因而发生故障的话,可以使用快递或物流的方式将故障品运回本公司,之后便可享受免费维修服务。维修通常需要耗费若干工作日,还望各位谅解。
- 由于**操作不当或失误**导致故障发生,或是购入一年过后发生任何程度的故障时,则维修需要收取费用。同上一条所述,可以使用快递或物流的方式将故障品运回本公司。由于维修通常需要耗费若干工作日,如果本产品是用在极为重要的运作系统中的话,为确保系统的稳定性恳请考虑购入备用品。
- 如以寄送方式将本产品送到本公司维修时,在运送过程中造成本产品损坏,恕本公司无法对此类故障负责。恳请用户在寄之前确认本产品包装中填入充分缓冲材料,并尽量使本产品不受到外部环境过大震动的影响(0.5G以下)。
- 以下服务项目没有包含在本产品的出售价格当中,所以希望各位谅解。
 - A. 与系统适性的检讨、判断(设计时)
 - B. 试运转以及调整(电机如需调整,则原方案电机将无法退回)
 - C. 在本产品所处现场的故障判定及维修

使用注意事项

- 本产品属于专业电器设备,应由专业技术人员进行安装、调试、操作和维护。不正确的使用将导致触电、火灾、 爆炸等危险。
- 本产品为直流电源供电,请确认电源正负极正确后上电
- 请勿带电插拔连接线缆,且通电中不允许有线缆短接,否则将导致产品损坏
- 电机运行中如需改变方向,必须先减速致电机停止后,再换向
- 驱动器非密封,请勿在内部混入镙丝、金属屑等导电性异物或可燃性异物,储存和使用时请注意防潮防尘
- 驱动器为功率设备,尽量保持工作环境的散热通风



目 录

-,	产品	品简介····································	
	1.	概述	·· 1
	2.	特点	·· 1
	3.	技术参数	·· 1
=,		₽接口说明⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	
	1.	电源输入端·····	·· 1
	2.	电机输入端	·· 1
	3.	控制信号部分	
	4.	外形尺寸图 (mm) ··································	. 3
Ξ、	功能	能与使用······	. 3
	1.	调速方式	3
	2.	电机运行/停止控制 (EN)	3
	3.	电机正/反转控制 (F/R)	3
	4.	驱动器故障	3
	5.	485 通讯端口	4
四、	驱	ስ器使用步骤⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ ⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯	·· 4
五、	驱	力器 RS-485 通讯····································	٠4



一、产品简介

1. 概述

本控制驱动器为闭环速度型控制器,采用最近型 IGBT 和 MOS 功率器,利用直流无刷电机的霍尔信号进行倍频后进行闭环速度控制,控制环节设有 PID 速度调节器,系统控制稳定可靠,尤其是在低速下总能达到最大转矩,速度控制范围 150~10000rpm。

2. 特点

- PID 速度、电流双环调节器;
- 高性能低价格;
- 20KHZ 斩波频率;
- 电气刹车功能,使电机反应迅速;
- 过载倍数大于 2, 在低速下转矩总能达到最大;
- 具有过压、欠压、过流、过温、霍尔信号非法等故障报警功能。

3. 技术参数

标准输入电压	24VDC	最大输出功率	100W
欠压保护	12±2VDC	出厂设置电流	5A
过压保护	40±2VDC	加速时间常数	15
连续输出电流	5A		

二、端子接口说明

1. 电源输入端

引角序号	引角名	中文定义
1	V+	直流+12~40VDC 输入
2	GND	GND 输入

2. 电机输入端

引角序号	引角名	中文定义
1	MA	电机 A 相
2	МВ	电机 B 相
3	MC	电机 C 相
4	GND	地线
5	НА	霍尔信号 A 相输入端
6	НВ	霍尔信号 B 相输入端



7	НС	霍尔信号 C 相输入端
8	+5V	霍尔信号的电源线

3. 控制信号部分

GND: 信号地


F/R: 正、反转控制,接 GND 反转,不接正转,正反转切换时,应先关断 EN。

EN: 使能控制: EN 接地, 电机转, EN 不接, 电机停机。

SV:调速模拟电压(0~5VDC)输入端。驱动器出厂最高速度设置为2对极7000rpm,驱动器内部有跳线帽,

可改变最高转速。


+5V: 调速电压输出,可用电位器在 SV 和 GND 形成连续可调




驱动器与无刷电机接线图



4. 外形尺寸图 (mm)





三、功能与使用

1. 调速方式

外部输入调速将外接电位器的两个固定端分别接于驱动器的 GND 和+5v 一端,将调节端接于 SV 端即可使用外接电位器(10K~50K)调速,也可以通过其它的控制单元(如 PLC、单片机等)输入模拟电压到 SV 端实现调速(相对于GND), SV 端口的接受范围为 DC OV~+5V,对应电机转速为 0~额定转速。

2. 电机运行/停止控制 (EN)

通过控制端子 EN 相对于 GND 的通、断可以控制电机的运行和停止。当端子导通时电机运行反之电机停止。使用运行/停止端控制电机停止时,电机为自然停车,其运动规律与负载惯性有关。

3. 电机正/反转控制 (F/R)

通过控制端子 F/R 与端子 GND 的通、断可以控制电机的运转方向。当 F/R 与端子 GND 不接通时,电机顺时针运行(面对电机轴),反之则电机逆时针方向运转。

4. 驱动器故障

驱动器内部出现过压或过流时驱动器进入保护状态,驱动器会自动停止工作,电机停止,驱动器上的蓝灯熄灭,



只要将使能端重新复位(即 EN 与 GND 断开)或是断电,驱动器才能解除报警。发生此故障请检查电机接线或是电机负载。

5. 485 通讯端口

驱动器通讯模式采用标准 Modbus 协议,符合国家标准 GB/T 19582.1-2008。使用基于 RS485 双线制串行链路通讯,物理接口采用常规 3 针接线端口(A+,GND,B-),串行连接非常方便。

如驱动器控制采用通讯模式,直接通过 RS485 连接上位机,通过 RS485 通讯指令来控制。传输模式 RTU,效验模式 CRC, CRC 起始字 FFFFH。数据模式 8 位异步串行,1 停止位,无效验位,固定通讯速率为 9600bps。具体通讯指令及示例例程请通过销售工程师索取。

四、驱动器使用步骤

- 1. 正确接好电机线,霍尔线及电源线。错误的接线会导致电机和驱动器损坏。
- 2. 用外置电位器调速时,将外置电位器动点(中间接口)接驱动器 SV 端口,另两个接 GND 及+5V 端口。
- 3. 通电运行,此时电机处于闭环最高速状态,调整衰减电位器至所需要转速。

五、驱动器 RS-485 通讯

通讯模式采用标准 Modbus 协议,使用基于 RS485 双线制串行链路通讯,物理接口采用常规 3 针接线端口 (A+,GND,B-),直接通过 RS485 连接上位机,通过 RS485 通讯指令来控制。传输模式 RTU,效验模式 CRC, CRC 起始字 FFFFH。数据模式 8 位异步串行,1 停止位,无效验位,通讯速率固定为 9600bps。寄存器定义如下:

序号	地址	参数名	设定范围	出厂设定	单位	备注
			第一字节:			
			Bit0: EN			
			Bit1: FR			
		第一字节:	Bit2: BK	00H		
		控制位状态	Bit3: NW			
00	\$8000		Bit4: MDX			
			Bit5: X12			
			Bit6: KH			
		第二字节:	第二字节:			
			Bit0-3: 极对数 1-15	02H		
		一年小用反们电机权对数	Bit4-7: 霍尔角度 0:120			
01	\$8001	模拟调速最高转速	0-65535	6000	Rpm	
02	\$8002	第一字节:启动转矩	1-255	40H		
02		第二字节: 无感启动转速	1-233	04H		



03	\$8003	第一字节:加速时间	1-255	0		0.1s
05		第二字节: 减速时间	1 233	0		0.13
	\$8004	第一字节:最大电流		90H		90H 是 16 进制 <i>,</i>
04		第二字节:机型		15		15 是有感, 16 是无感
05	\$8005	通讯电机速度设定	0-65535	2000	RPM	
06	\$8006	刹车力度	0-1023	1023		
07	±0007	第一字节:站点地址	1 350	1		
07	\$8007	第二字节: 保留	1-250	0		
08	\$8008	第 0 段速	0-32767	1000	RPM	
09	\$8009	第1段速	0-32767	1500	RPM	
0A	\$800A	第2段速	0-32767	2000	RPM	
OB	\$800B	第3段速	0-32767	3000	RPM	
0C	\$800C	第 4 段速	0-32767	4000	RPM	
0D	\$800D	第 5 段速	0-32767	5000	RPM	
0E	\$800E	第6段速	0-32767	6000	RPM	
OF	\$800F	第7段速	0-32767	7000	RPM	
10-17		\$8010-\$8017	保留			
18	\$8018	电机实际转速				
19	\$8019	第一字节:母线电压				
1,5	Ψ0019	第二字节: 母线电流				
			Bit0: SW1			
1A	\$801A	第一字节:控制端口状态	Bit1:: SW2			
IA		第二字节:模拟端口数值	Bit2:: SW3			
			Bit3: SW4			
			BitO: 堵转			
			Bit1:: 过流			
	\$801B		Bit2:: 霍尔值异常			
1B		第一字节:故障状态	Bit3:母线电压过低			
16		第二字节:内部参数	Bit4:母线电压过高			
			Bit5: 电流峰值报警			
			Bit6: 保留			
			Bit7: 保留			
1C		\$801C-\$801F	保留			
20		\$8020 以上非法				



地址 8000H-8017H 为读写寄存器 地址 8018H-801FH 为只读寄存器

其他地址为非法

8000: 第一字节:

EN: 在 NW=0 时, 0: 外部 EN 低有效 1: 外部 EN 高有效

在 NW=1 时, 0: EN 无效 1: EN 有效

FR: 在 NW=0 时, 0: 外部 FR 低有效 1: 外部 FR 高有效

在 NW=1 时, 0: FR 无效 1: FR 有效

BK: 在 NW=0 时, 0: 外部 BK 低有效 1: 外部 BK 高有效

在 NW=1 时, 0: BK 无效 1: BK 有效

NW	MDX	X12	功能
0	0	X(任意)	外部模拟速
0	1	0	外部 SW 调速模式一
0	1	1	外部 SW 调速模式二
1	X(任意)	X(任意)	内部通讯控制

KH: 0: 速度闭环模式 1: 速度开环模式

举例:







1) 写速度 1000 驱动器原指令返回

01 06 80 05 E8 03 BE 0A

终端地址 写 寄存器 速度 16 进制低两位 高两位 CRC 低位 高位

- 2) 写速度 2000 驱动器原指令返回
- 01 06 80 05 D0 07 AC 09
- 3) 写速度 3000 驱动器原指令返回
- 01 06 80 05 B8 0B 83 CC
- 4) 原方向启动(已改为通信模式)
- 01 06 80 00 09 02 27 9B
- 5) 换方向启动
- 01 06 80 00 0B 02 26 fb
- 6) 停止
- 01 06 80 00 0A 02 27 6b
- 7) 读转速
- 01 03 80 05 00 01 bd cb
- 8) 读加速时间设置
- 01 03 80 03 00 01 5d ca
- 9) 写加速减速时间(最慢)
- 01 06 80 03 FF FF 51 BA
- 10) 写加速减速时间(最快)
- 01 06 80 03 00 00 50 0A



- 11) 读电流大小
- 01 03 80 04 00 01 EC 0B
- 12) 写电流(出厂电流 F0) 90
- 01 06 80 04 F0 10 A4 07
- 13) 读故障状态
- 01 03 80 1B 00 01 DD CD
- 14) 改为外部端口控制
- 01 06 80 00 00 02 21 CB
- 15) 写速度 10000rpm
- 01 06 80 05 10 27 FD D1
- 16) 查询故障:

堵转保护返回

